

RENSNING AF INDLØBSSLANGE PÅ IFÖ CERA TOILET

INDLØBSSLANGE PÅ IFÖ CERA TOILET

Hvis vandpåfyldningen på Ifö Cera toiletet er meget langsom, kan det skyldes at vandforbindelsesslangen er stoppet af rust og snavs fra rørene. Dette sker ofte, når man har haft lukket for vandet f.eks. ved montering af et nyt toilet.

Cera vandforbindelsesslangen kan renses på 2 måder.

1. Luk for vandet – Skru vandforbindelsesslangen fra stophanen op til toiletet af, og lad vandet i slangen løbe ud i en spand. Skru slangen på igen og åben for vandet.

Hvis dette ikke løser problemet forsøg punkt

2. Luk for vandet - Skru låget af cisternen – Tag evt. hele amarturet op af cisternen.
(Se evt. link nedenfor for demontering af amartur)
<https://www.youtube.com/watch?v=d5a7KSDvgjs>



↑
Drej indløbs slangen inde i cisternen et lille hak til venstre



↑
Hiv slangen op.



↑
Hold hånden over hullet og åben for vandet så snavs bliver skyllet ud.

Luk for vandet – Tryk slangen HELT ned i hullet - drej slangen et hak til højre for at låse den. Monter amartur samt låg igen og tænd for vandet.